



PULIZIA

SlimmKer

INDICE

1. PULIZIA DEI RESIDUI DI CEMENTO	01
2. PULIZIA QUOTIDIANA	02
3. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE	03
Superfici naturali e bocciardate	03
Superfici lucide	04

1. PULIZIA DEI RESIDUI DI CEMENTO

Alla fine delle operazioni di posa in opera delle piastrelle in ceramica e di stuccatura delle fughe, la superficie presenta una pellicola opaca costituita dai residui di cemento che ne mascherano l'aspetto reale. È fondamentale pulire a fondo per rimuovere le tracce di stucco e tutto lo sporco accumulatosi in cantiere. Per questa operazione si consiglia di usare un detergente ad azione leggermente acida, come Deterdek di Fila, che non sviluppa fumi tossici e che non danneggia le fughe, il materiale, né l'ambiente.

In ogni caso, procedere come segue:

- Prima di cominciare a pulire, attendere che lo stucco delle fughe abbia fatto presa, seguendo le indicazioni del produttore riguardo al tempo richiesto.
- Bagnare la superficie con acqua pulita distribuendola con il mocio.
- Diluire il prodotto pulente in acqua in rapporto 1:5 oppure 1:10 a seconda dello sporco. Applicare abbondantemente la soluzione sulla superficie con il mocio e lasciare agire per dieci minuti.
- Risciacquare più volte con abbondante acqua pulita per rimuovere ogni traccia.
- Se i residui di cemento sono molto secchi o molto numerosi, ripetere questi interventi quante volte sia necessario strofinando con una spazzola di fibre di plastica per potenziare l'azione del prodotto. Prima dell'uso sulla superficie interessata, eseguire sempre una prova preliminare di pulizia su una piastrella non posata.

2. PULIZIA QUOTIDIANA

Per eliminare la polvere ambientale, è meglio passare il mocio. Si sconsiglia l'uso di prodotti contenenti cere, brillantanti o acidi forti, quali fluoridrico, solforico, ecc. Per la corretta manutenzione, si consiglia l'impiego di un detergente ad azione leggermente acida, come DETERDEK, utilizzato per la prima pulizia, oppure aceto naturale. Usare una piccola quantità diluita in acqua.

Se dopo un po' di tempo di uso continuato fosse necessaria una pulizia a fondo, procedere come per la prima pulizia dopo la conclusione dei lavori di installazione.

È importante non strusciare oggetti pesanti direttamente sulla superficie per non graffiarla.



3. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE

SUPERFICI NATURALI E BOCCIARDATE

Pulire subito le macchie ed evitare che si secchino. Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto sul gres porcellanato, fare una prova in una zona poco visibile o su un pezzo di scarto per verificare che non subisca alterazioni di lucentezza, né di colore.

Tipo di macchia	Primo intervento	Secondo intervento
Cemento, calcare, graffi causati da materiali metallici, ruggine	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Deterdek, disincrostante di cemento reperibile in commercio
Tracce di stuccatura epossidica	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila CR10, detergente sgrassante
Grasso, cibi, gomma, tinture, pennarello, sangue, nicotina, orina, vomito, ecc.	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila PS/87
Graffiti, vernice, pittura	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila NoPaint Star, solvente reperibile in commercio
Caffè, tè, succhi, bibite	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila SR/95
Cera di candela o per la riparazione di graffi, resina d'albero, tracce di nastro adesivo	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Filasolv, solvente reperibile in commercio
Silicone	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fila Zero Sil, acetone
Sporco nelle giunzioni	Lavare al più presto con acqua, strofinando delicatamente con un panno.	Fuganet

* Per ulteriori informazioni, visitare www.filasolutions.com

3. PULIZIA DI MACCHIE SPECIFICHE

SUPERFICI LUCIDE

Come per le superfici naturali e bocciardate, pulire subito le macchie ed evitare che si secchino. Prima di applicare qualsiasi tipo di prodotto sul gres porcellanato, fare una prova in una zona poco visibile o su un pezzo di scarto per verificare che non subisca alterazioni di lucentezza, né di colore.

Per la pulizia delle superfici con la finitura lucida, si deve ricordare che la resistenza chimica è minore di quella di altre finiture, perciò alcune sostanze possono alterarne l'aspetto iniziale.

Evitare l'uso di spugnette abrasive o di altri elementi pulenti che potrebbero essere eccessivamente ruvidi per la superficie da pulire. INALCO consiglia di utilizzare spugnette adatte alla pulizia degli oggetti in vetro.

Pulire con un panno inumidito in acqua e sapone e asciugare con un panno assorbente. Se la macchia persiste, si consiglia di inumidire la zona interessata con acqua calda, lasciare agire e asciugare con un panno pulito e asciutto.

Per pulire le superfici lucide sono indicati i solventi, gli sgrassanti e l'ammoniaca. Si devono evitare invece i prodotti pulenti e le spugne abrasive, il FERROKIT, l'acido fluoridrico e altri acidi concentrati, la candeggina e i prodotti con un pH superiore a 11.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

Partida Saleretes S/N

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

www.inalco.es www.inalcotrends.com

